

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
(第31批)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
|----|------------------|---|--------|-------------|------|---|------|--|---|------|----------|
| 1 | D3HB202512170016 | 保定市满城区神星镇荆山村四季竹林书院（满城店）在山体大面积违建，破坏植被，生活污水排入院内渗坑。 | 保定市满城区 | 群众身边的生态环境问题 | 生态 | 1.关于“保定市满城区神星镇荆山村四季竹林书院（满城店）在山体大面积违建，破坏植被”问题部分属实。经核查，反映点位为四季竹林书院申报的防火应急道路灾后重建项目，已按程序报备并纳入“国家重大建设项目库”，实施了前期道路修整、护坡和挡墙修建，正在同步办理其他草地用地审批手续。现场除防火应急道路建设需要外，未发现破坏植被问题，符合其他草地地类植被特点。 2.关于“生活污水排入院内渗坑”问题部分属实。书院内部餐厅及8间民宿产生的生活污水排入院内防渗化粪池，定期抽取后用于院内绿化灌溉。 | 部分属实 | 加强日常巡查监管，发现环境违法行为坚决依法依规严肃处理处，切实维护生态环境安全。 | 1.满城区林业分局正在按照相关规定实施防火应急道路项目建设，并严格按照抢险救灾用地政策办理相关手续。 2.保定市生态环境局满城区分局已督促该书院与保定市众泉水务有限公司（满城城区污水处理厂）签订污水处理协议，产生的生活污水全部转运至污水处理厂集中处理。 | 已办结 | 无 |
| 2 | X3HB202512170030 | 反映清苑区望亭镇小望亭村的河北晶保新金属有限公司、保定正标金属有限公司偷埋暗管排污水到府河大堤外侧等环境污染问题后，有人将大堤外侧的污水用水泵向府河内排放。举报人电话反映后，现场只取了水样，偷埋暗管及排到府河里的污水问题未做调查。 | 保定市清苑区 | 群众身边的生态环境问题 | 水 | 1.关于“有人将大堤外侧的污水用水泵向府河内排放”问题部分属实。经核查，府河治理工程属清苑区2023年国债水利项目，于2024年5月30日正式开工，目前正在施工府河望亭镇小望亭村段。因右堤外侧坑塘严重影响右堤堤防安全，需要将坑内积水抽空，对坑塘做分层回填处理。施工单位按照施工要求用水泵将积水抽取至府河干地施工区域，未汇入左侧导流渠内河水。2025年12月8日，对排入府河干地施工区域的水体进行取样检测。12月15日出具检测报告，检测数据符合地表水Ⅲ类标准。 2.关于“举报人电话反映后，现场只取了水样，偷埋暗管及排到府河里的污水问题未做调查”问题不属实。经第三方检测公司对河北晶宝新金属有限公司冷却循环水、净化塔循环水以及府河大堤外侧坑塘内氟化物含量采样检测，府河大堤外侧坑塘内氟化物含量与清苑区地表水氟化物含量相近。根据特征污染物情况，判定企业循环废水与坑塘存水水质不同，企业不存在向坑塘排污情况。河北晶宝新金属有限公司曾于2022年被举报在北侧农田内掩埋有直径40厘米的塑料波纹管，企业于2022年3月26日将厂区内内外排口和坑塘出水口封堵，并挖断中间管道约3米，其余部分未挖出，已无排水功能。现场对厂区北侧原封堵地点进行挖掘，发现原排水口已用水泥彻底堵死。由于目前农田内种植农作物小麦无法挖出剩余管道，企业负责人承诺待小麦收割后与土地承包人协商，将剩余管道挖出。保定正标金属有限公司只注册营业执照，无实际的厂房、设备和经营业务，不存在举报反映问题。 | 部分属实 | 加强监管，确保企业达标排放。 | 清苑区将加强环境监管，确保治污设施正常运转，污染物达标排放。同时加强府河治理工程现场施工管控，确保施工过程府河水质安全。 | 已办结 | 无 |